

جدول وضعیت ناهمواری قطعات شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی			
ردیف	نام شهرک / ناحیه صنعتی	شماره قطعه	وضعیت قطعه از نظر ناهمواری
۱	کاویمان (فازسه)	۹۰۷	زیاد
۲	کاویمان (فازسه)	۹۰۸	زیاد
۳	کاویمان (فازسه)	۹۰۹	زیاد
۴	کاویمان (فازسه)	۹۱۰	زیاد
۵	کاویمان (فازسه)	۸۸۹	زیاد
۶	کاویمان (فازسه)	۸۹۰	زیاد
۷	کاویمان (فازسه)	۸۹۱	زیاد
۸	کاویمان (فازسه)	۸۹۲	زیاد
۹	کاویمان (فازسه)	۸۹۳	زیاد
۱۰	کاویمان (فازسه)	۸۹۴	زیاد
۱۱	کاویمان (فازسه)	۸۹۷	زیاد
۱۲	کاویمان (فازسه)	۸۹۸	زیاد
۱۳	کاویمان (فازسه)	۸۹۹	زیاد